

**Bautenstandbericht 03 Kulturhaus Peter Edel  
Berliner Allee 123 - 125, 13088 Berlin  
Berichtszeitraum - 10/2018**

---



Inhaltsverzeichnis:

1.	Bautenstand im Berichtszeitraum	S. 2
2.	Fotodokumentation	S. 3 - 8

**Bautenstandbericht 03 Kulturhaus Peter Edel  
Berliner Allee 123 - 125, 13088 Berlin  
Berichtszeitraum - 10/2018**

1. Bautenstand im Berichtszeitraum

Dieser Bericht umfasst den Zeitraum 10/2018. Folgende Baumaßnahmen wurden ausgeführt.

VE	Gewerk	Bautenstand
1	Abbruch / Dekontaminierung	85%
2	Rohbau	80%
3	Gerüstarbeiten	30%
4	Holzbau/Zimmerer	15%
5	Holzfenster Altbau	0%
5a	Holzfenster Anbau	40%
6	Schlosser / Metallbau	0%
7	Abdichtung / Klempner	0%
8	Klempnerarbeiten / Bleche	0%
9	Fassade / WDVS	0%
10	Innenputzarbeiten	0%
11	Trockenbauarbeiten	0%
12	Estricharbeiten	0%
13	Bauelemente / Türen	0%
14	Maler- / Lackierarbeiten	0%
15	Fliesenarbeiten	0%
16	Bodenbelagsarbeiten	0%
17	Klinkersanierung	0%
18	Gebäudereinigung	0%
19	Beschilderung	0%
20	Schließanlage	0%
21	Baustelleneinrichtung	0%
21a	BE-Baustrom	50%
22	Tischler / Innenausbau	0%
24	Restauration Saal	0%
25	WC-Trennwände	0%
26	Rauchschutzvorhang	0%
27	Falt-/Schiebewände	0%
28	Sonstiges	0%
40	HLS	0%
40a	HLS Grundltg. / Drainage	80%
41	ELT	0%
41a	ELT - Blitzschutz	75%
42	Aufzugsanlagen	0%
50	Außenanlagen	0%
60	Allgemeine Ausstattung	0%
61	Kücheneinbauten	0%

2. Fotodokumentation



Einbau Holzfenster Anbau



Einbau Holzfenster Anbau



Einbau Holzfenster Anbau



Herstellung neuer Holzbalkendecke und Ausführungsbeginn Sanierung Dachstuhl -  
Villa / Altbau



Herstellung neuer Decken - hier Altbau / Villa Decke über 1. OG



Aufmauerung Stützen

**Bautenstandbericht 03 Kulturhaus Peter Edel  
Berliner Allee 123 - 125, 13088 Berlin  
Berichtszeitraum - 10/2018**

---



Herstellen neuer Stützen / Unterzüge



Aufmauerung Saalwand



Herstellen der Aufzugsunterfahrt



Herstellen neuer Türdurchbrüche / Tüerstürze

**Bautenstandbericht 03 Kulturhaus Peter Edel  
Berliner Allee 123 - 125, 13088 Berlin  
Berichtszeitraum - 10/2018**

---



Abriss Dachhaut - Vorbereitung Abriss Saalanbauten



Herstellen neuer Attika